

構造体耐久性調査結果集計表

実施年度	施設名称	棟名称	調査種別	施設概要					構造体の耐久性評価					耐久性判定結果※ (改修方針)
				完成年度(構造体)			構造・階数		圧縮強度	鉄筋腐食		中性化		
				西暦	和暦	築年数(年)	主構造	階数		屋外側	屋内側	屋外評価	屋内評価	
2017	三島市役所	本館	初	1960	昭和35	57	RC	3	I	I	II	I	IV	SR改
2017	徳倉小学校	管理教室棟	初	1969	昭和44	48	RC	4	III	II	II	III	IV	SR改
2017	中郷小学校	教室棟	初	1974	昭和49	43	RC	2	III	I	I	III	III	SR改
2017	沢地小学校	管理教室棟	初	1975	昭和50	42	RC	4	III	II	II	I	I	SR改
2017	緑町佐野保育園	保育園	初	1966	昭和41	51	RC	2	III	I	II	I	III	SR改
2017	徳倉幼稚園	幼稚園	初	1970	昭和45	47	RC	2	III	II	II	IV	I	SR改
2017	市立養護老人ホーム佐野楽寿寮	本館	初	1967	昭和42	50	RC	1	III	II	I	III	IV	SR改
2017	坂公民館	公民館	初	1974	昭和49	43	RC	2	I	II	II	IV	III	SR改
2021	向山小学校	西・中央・東 校舎棟	初	1976	昭和51	45	RC	4	I	I	I	I	III	R改
2021	長伏小学校	管理教室棟	初	1978	昭和53	43	RC	2	I	I	I	I	III	R改
2022	三島市立東小学校	管理教室棟、管理棟	初	1978	昭和53	44	RC	4	I	I	I	I	I	R改
2022	三島市立西小学校	管理教室棟	初	1975	昭和50	47	RC	4	I	II	I	I	III	R改
2022	三島市立南小学校	教室棟	初	1978	昭和53	44	RC	4	I	I	I	II	III	R改
2022	三島市立坂小学校 屋内運動場	屋内運動場	初	1981	昭和56	41	RC	3	I	I	I	I	III	R改
2022	三島市立北上小学校	管理棟、管理教室棟	初	1978	昭和53	44	RC	4	III	I	I	I	III	R改
2022	三島市立中郷中学校	管理教室棟	初	1971	昭和46	51	RC	4	IV	I	I	IV	IV	SR改
2022	三島市立北上中学校	管理・教室棟	初	1980	昭和55	42	RC	4	I	I	I	I	III	R改
2022	三島市立エコセンター	エコセンター	初	1930	昭和5	92	RC	2	IV	III	IV	IV	IV	改補検
2022	三島市立錦田公民館	公民館	初	1980	昭和55	42	RC	2	I	III	I	I	IV	改補検
2022	三島市立市民体育館 体育館A	体育館A	初	1977	昭和52	45	RC	2	I	II	II	I	III	R改
2023	三島市立沢地小学校	管理教室棟	追	1974	昭和49	49	RC	4	III	II	I	I	III	R改
2023	三島市立北中学校	教室棟	初	1978	昭和53	44	RC	3	I	I	I	I	IV	SR改
2023	三島市立中郷西中学校	教室棟	初	1980	昭和55	46	RC	3	I	I	I	I	IV	SR改
2023	三島市営山田住宅A棟	A棟	初	1979	昭和54	45	RC	3	I	I	I	I	III	R改
2023	三島市立中郷中学校	管理教室棟	追	1971	昭和46	51	RC	4	III	I	I	IV	IV	SR改
2023	三島市立北上小学校	管理棟、管理教室棟	追	1978	昭和53	44	RC	4	III	I	I	I	III	R改
2023	三島市錦田公民館	公民館	追	1980	昭和55	42	RC	2	I	III	I	I	IV	SR改
2023	三島市立錦田中学校	管理・教室棟、特別教室棟	初	1971	昭和46	51	RC	4	I	I	I	I	I	R改

※耐久性判定結果について、各結果における詳細は以下のとおり。

R改 : リニューアル改修(建築物の構造躯体は残し、機能アップを図りながら、内外装や設備機器の更新・改修を行うもので、改築の代替となる改修方法)

SR改 : セミリニューアル改修(建築物の構造躯体は残し、機能回復を図りながら、外装や設備機器の更新・改修を行う)

改補検 : 改築あるいは全面的な補修の検討が必要である