

劣化診断結果集計表

平成30年7～9月実施

No	施設分類	施設名	建物名	延べ面積 (㎡)	構造	建築年	区分劣化度					総合劣化度
							屋根・屋上	建物外部	建物内部	電気設備	機械設備	
1	庁舎施設	本庁舎	本館	4418	RC	1960	84.0	82.2	73.3	52.5	78.8	75.2
2	庁舎施設	本庁舎	西館	2052	S	1976	57.5	67.5	65.0	68.0	50.0	62.1
3	庁舎施設	本庁舎	屋外文書庫	470	S	1988	10.0	42.9	20.0	35.0	10.0	25.5
4	庁舎施設	本庁舎	情報センター	190	S	1972	10.0	22.5	50.0	51.7	16.3	26.3
5	庁舎施設	中央町別館	別館庁舎	2395	RC	1959	56.0	68.8	50.0	51.4	28.8	54.4
6	庁舎施設	大社町別館	別館庁舎	1571	RC	1996	48.0	30.0	18.3	45.0	10.0	34.7
	コミュニティ・防災関連施設	総合防災センター	防災センター									
7	幼稚園・保育園	東幼稚園	園舎C	1387	RC	2011	20.0	16.3	30.0	10.0	10.0	16.1
8	幼稚園・保育園	南幼稚園	園舎A	461	S	1982	45.0	73.8	60.0	10.0	26.7	44.2
9	幼稚園・保育園	北幼稚園	園舎	1909	RC	2010	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
10	幼稚園・保育園	錦田幼稚園	園舎B	1918	RC	2009	10.0	22.5	10.0	10.0	10.0	13.6
11	幼稚園・保育園	徳倉幼稚園	園舎A	676	RC	1970	48.0	68.8	48.0	10.0	10.0	40.4
12	幼稚園・保育園	坂幼稚園	園舎A	163	S	1967	32.5	61.3	22.5	10.0	16.3	32.9
13	幼稚園・保育園	松本幼稚園	園舎A	394	S	1978	80.0	85.0	48.0	10.0	35.0	57.7
14	幼稚園・保育園	大場幼稚園	園舎A	369	S	1969	57.5	61.3	22.5	10.0	10.0	39.1
15	幼稚園・保育園	旭ヶ丘幼稚園	園舎A	332	S	1973	32.5	45.0	22.5	10.0	18.3	28.5
16	幼稚園・保育園	沢地幼稚園	園舎A	419	S	1974	47.5	45.0	35.0	10.0	17.1	33.5
17	子育て支援施設	加茂川町保育園	園舎A	805	RC	1995	30.0	51.3	50.0	10.0	26.7	32.8
18	子育て支援施設	伊豆佐野保育園	園舎A	404	S	1981	45.0	68.8	38.0	10.0	10.0	38.8
19	子育て支援施設	緑町佐野保育園	園舎A	375	RC	1966	10.0	28.8	46.0	10.0	10.0	17.9
20	子育て支援施設	錦田保育園	園舎	1449	RC	2010	10.0	16.3	43.3	10.0	10.0	14.2
21	子育て支援施設	青木保育園	園舎A	597	S	1972	67.5	73.8	50.0	10.0	18.3	48.7
22	子育て支援施設	光ヶ丘保育園	園舎A	643	RC	1975	40.0	56.3	66.0	26.7	50.0	45.1
23	子育て支援施設	東放課後児童クラブ	児童館	79	S	1994	10.0	32.5	10.0	10.0	10.0	16.4
24	子育て支援施設	北第1放課後児童クラブ	児童館	98	RC	2009	学校と一緒に実施					
25	子育て支援施設	北第2放課後児童クラブ	児童館	119	W	2014	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
26	子育て支援施設	坂放課後児童クラブ	児童館	83	S	2003	35.0	28.8	10.0	10.0	10.0	22.5
27	子育て支援施設	徳倉第1放課後児童クラブ	児童館	98	S	2006	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
28	子育て支援施設	徳倉第2放課後児童クラブ	児童館	169	軽S	2017	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
29	子育て支援施設	沢地放課後児童クラブ	児童館	79	軽S	1974	26.7	35.7	10.0	10.0	10.0	22.1
30	子育て支援施設	向山第1放課後児童クラブ	児童館	80	軽S	1991	26.7	30.0	10.0	10.0	10.0	20.5
31	子育て支援施設	向山第2放課後児童クラブ	児童館	111	S	2010	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
32	子育て支援施設	中郷第1放課後児童クラブ	児童館	229	S	2013	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

No	施設分類	施設名	建物名	延べ面積 (㎡)	構造	建築年	区分劣化度					総合劣化度
							屋根・屋上	建物外部	建物内部	電気設備	機械設備	
33	子育て支援施設	三島市本町子育て支援センター	子育て支援センターA	1269	RC	2004		10.0	18.3	22.5	10.0	14.6
	コミュニティ・防災関連施設	三島市民活動センター	市民活動センターA									
34	子育て支援施設	旧児童発達支援事業所	園舎A	312	S	1974	32.5	22.5	10.0	10.0	10.0	20.0
35	子育て支援施設	発達支援センター	発達支援センター	406	RC	2010	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
36	保健福祉施設	市立養護老人ホーム佐野楽寿寮	本館A	996	WPC	1967	30.0	10.0	10.0	20.0	10.0	17.9
37	保健福祉施設	老人福祉センター	本館A	1315	RC	1983	38.0	40.0	10.0	22.9	10.0	29.3
38	保健福祉施設	北上高齢者すこやかセンター	館舎	208	RC	2001	10.0	40.0	10.0	18.3	22.5	22.1
39	保健福祉施設	高齢者いきがいセンター	本館A	333	S	1998	10.0	30.0	10.0	10.0	10.0	15.7
40	保健福祉施設	佐野あゆみの里	本棟	844	SRC	2011	10.0	16.3	26.7	10.0	10.0	13.0
41	保健福祉施設	佐野あゆみの里	南棟	437	RC	1969	68.0	68.8	58.0	20.0	60.0	56.1
42	保健福祉施設	さわじ作業所	作業所	188	S	1997		73.8	40.0	10.0	10.0	38.5
43	保健福祉施設	おんすいち作業所	作業所	192	S	2006	20.0	28.8	20.0	10.0	10.0	18.9
44	保健福祉施設	保健センター	保健センターA	819	RC	1986	48.0	40.0	10.0	10.0	10.0	29.4
45	保健福祉施設	保健センター	保健センターB	800	RC	1987	28.0	35.6	10.0	10.0	10.0	22.5
46	保健福祉施設	社会福祉会館	館舎	1173	RC	1973	20.0	30.0	25.0	10.0	10.0	19.6
47	生涯学習関連施設	生涯学習センター	本館A	12001	SRC	1996	66.0	46.7	51.7	52.5	54.0	54.9
48	生涯学習関連施設	生涯学習センター	屋外立体駐車場	2157	S	2012	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
49	生涯学習関連施設	北上文化プラザ	本館	1536	RC	1996	28.0	41.1	10.0	10.0	10.0	24.0
50	生涯学習関連施設	北上文化プラザ	多目的ホール	278	RC	2007	10.0	16.3	10.0	10.0	10.0	11.8
51	生涯学習関連施設	中郷文化プラザ	本館A	1774	RC	1996	28.0	40.0	10.0	10.0	10.0	23.7
52	生涯学習関連施設	錦田公民館	公民館	557	RC	1980	10.0	10.0	28.0	10.0	10.0	11.3
53	生涯学習関連施設	坂公民館	公民館	454	RC	1974	10.0	40.0	38.0	10.0	24.3	22.6
54	生涯学習関連施設	坂公民館	調理室	99	RC	1990	45.0	35.7	10.0	10.0	10.0	27.3
55	生涯学習関連施設	箱根の里	少年自然の家	3104	SRC	1986	66.0	67.5	35.0	42.9	37.3	55.2
56	生涯学習関連施設	箱根の里	キャンプ場管理棟	485	S	1985	57.5	50.0	10.0	90.0	38.0	56.1
57	コミュニティ・防災関連施設	東地区コミュニティ防災センター	防災センター	408	RC	1985	84.0	61.1	26.7	65.7	44.3	63.8
58	コミュニティ・防災関連施設	西地区コミュニティ防災センター	防災センター	482	RC	1984	60.0	56.7	18.3	65.7	30.0	53.0
59	コミュニティ・防災関連施設	南地区コミュニティ防災センター	防災センター	400	RC	1987	68.0	56.7	18.3	65.7	35.0	56.0
60	コミュニティ・防災関連施設	北地区コミュニティ防災センター	防災センター	276	RC	1983	68.0	56.7	18.3	65.7	40.0	56.7
61	文化施設	市民文化会館	本館A	9558	RC	1990	50.0	37.8	51.7	35.0	50.0	43.4
62	文化施設	郷土資料館	郷土館	935	RC	1971	10.0	15.6	25.0	10.0	25.0	14.8
63	文化施設	エコセンター	エコセンター	268	RC	1930	35.0	66.7	20.0	10.0	10.0	34.1
64	産業関連施設	三嶋曆師の館	館舎	215	W	不明	100.0	68.0	30.0	10.0	60.0	60.9

No	施設分類	施設名	建物名	延べ面積 (㎡)	構造	建築年	区分劣化度					総合劣化度
							屋根・屋上	建物外部	建物内部	電気設備	機械設備	
65	産業関連施設	市営中央駐車場	駐車場	6340	SRC	1994	76.0	85.0	80.0	58.6	60.0	72.8
66	産業関連施設	三島駅北口自転車等駐車場	駐車場	2491	S	2005	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
67	有料公園	楽寿園	事務所C	162	S	2006	22.5	10.0	10.0	10.0	26.7	16.0
68	有料公園	楽寿園	楽寿館	617	W	1890	10.0	58.0	50.0	10.0	10.0	26.6
69	有料公園	楽寿園	梅御殿	235	W	1890	26.7	35.0	10.0	10.0	10.0	21.9
70	有料公園	楽寿園	展示場等	1112	S	1976	32.5	61.4	10.0	26.7	10.0	34.7
71	体育施設	市民体育館	体育館A	5778	SRC	1977	43.3	67.5	70.0	74.3	50.0	59.7
72	体育施設	市民体育館	弓道場	158	RC	1984	56.7	61.1	67.5	10.0	10.0	42.1
73	体育施設	市民温水プール	プール	3853	RC	1998	10.0	43.8	10.0	10.0	14.2	20.3
74	体育施設	長伏プール	管理棟A	323	S	1971	47.5	62.5	28.0	18.3	10.0	38.8
75	体育施設	上岩崎公園プール	管理棟A	264	RC	1997		62.9	20.0	10.0	10.0	32.2
76	用途廃止施設	旧西幼稚園	園舎及び事務所	470	S	1977	45.0	40.0	25.0	10.0	10.0	29.6