

三島市内通学路安全対策実施箇所一覧(幼稚園・保育園)

学校名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	対策状況
東幼稚園	市道東町1号線	三島市東町地先	路側線とグリーンベルトが消えかかっている	路側線及びグリーンベルトの設置	対策完了
旭ヶ丘幼稚園	市道旭ヶ丘1号線	三島市旭ヶ丘地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
沢地幼稚園	市道沢地本線	三島市沢地地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
しらゆり幼稚園	市道徳倉末広山線	三島市徳倉5丁目地先	スピードを出す車両がある	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
星園幼稚園	市道緑町4号線	三島市緑町地先	止まれが消えかかっている	路面標示の塗り直しを実施	対策完了
若葉保育園	市道大場22号線	三島市大場地先	路側線がない	路側線の設置	対策完了
若葉保育園	市道大場18号線	三島市大場地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
まりあ保育園	市道松本5号線	三島市松本地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
まりあ保育園	市道松本25号線	三島市松本地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
まりあ保育園	境川河川管理用道路	三島市松本地先	防護柵の隙間が危険	防護柵隙間の修繕	対策完了