

三島市内通学路安全対策実施箇所一覧(小中学校)

学校名	路線名	箇所名・住所	状況・危険の内容	対策内容	対策状況
南小学校	市道平田中島線	三島市新谷地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
南小学校	市道富田町7号線	三島市富田町地先	通行不可時間帯に通行する車両がある	スクールゾーンの路面標示及び看板の設置	対策完了
北小学校	市道文教町幸原線	三島市文教町2丁目地先	ポストコーンが壊れている	ポストコーンの再設置	対策完了
北小学校	市道德倉文教線	三島市壱町田地先	歩道の側溝蓋に隙間がある	側溝蓋の修繕	対策完了
徳倉小学校	市道德倉文教線	三島市徳倉4丁目地先	スピードを出す車両がある	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
徳倉小学校	市道壱町田萩線	三島市徳倉3丁目地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直しを実施	対策完了
佐野小学校	市道萩佐野線	三島市佐野地先	通学路であることがわかりにくい	路側線及びグリーンベルトの設置	対策完了
中郷小学校	市道梅名23号線	三島市梅名地先	通学路標識が薄くなっている	通学路標識の再設置	対策完了
中郷小学校	市道松本安久線	三島市安久地先	スピードを出す車両がある	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
沢地小学校	市道德倉文教線	三島市沢地地先	グリーンベルトが薄くなっている	グリーンベルトの再設置	対策完了
向山小学校	市道つつじが丘1号線	三島市谷田(夏梅木)地先	防護柵が途切れている	防護柵の設置	対策完了
北上小学校	市道萩下大久保線	三島市萩地先	路側線が消えかかっている	路側線の塗り直し及びポストコーンを設置	対策完了
錦田中学校	市道谷田146号線	三島市谷田地先	スピードを出す車両がある	注意喚起の路面標示の設置	対策完了
中郷西中学校	市道梅名7号線	三島市梅名地先	グリーンベルトがない	路側線及びグリーンベルトの設置	対策完了