

【様式1-2】

5. 対象大型ボックスカルバートごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は更新時期

凡例： ← → 対策を実施すべき時期を示す。

| 構造物名 | 道路種別 | 路線名 | 延長 (m) | 竣工 年 | 供用 年数 | 最新 点検 年度 | 対策の内容・時期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|---------|-----------|---------|----------|----------------|----------|-----|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | |
| 壱町田6号線 ボックスカルバート | 市道 | 壱町田6号線 | 9.0 | 2008 | 16 | R03 | | 点検 | | | | | | 点検 | | | |
| 谷田幸原線 ボックスカルバート(1) | 市道 | 谷田幸原線 | 28.1 | 1986 | 38 | R03 | | 点検 | ← → ひびわれ補修工 | | | | 点検 | | | | |
| 谷田幸原線 ボックスカルバート(2) | 市道 | 谷田幸原線 | 33.9 | 1986 | 38 | R03 | | 点検 | ← → ひびわれ補修工 | | | | 点検 | | | | |
| 谷田幸原線 ボックスカルバート(3) | 市道 | 谷田幸原線 | 34.3 | 1986 | 38 | R03 | | 点検 | ← → ひびわれ補修工 | | | | 点検 | | | | |
| 三島2号線 ボックスカルバート | 市道 | 三島2号線 | 16.2 | 1985 | 39 | R03 | | 点検 | | ← → ひびわれ補修工 | | | 点検 | | | | |
| 上沢地片平山線 ボックスカルバート | 市道 | 上沢地片平山線 | 13.3 | 1980 | 44 | R03 | | 点検 | | ← → ひびわれ補修工 | | | 点検 | | | | |

※上沢地片平山線ボックスカルバートの竣工年次は推定