

施設名：佐野見晴台取水場  
採取場所：佐野見晴台取水場井戸

水質検査結果一覧表

株式会社 静環検査センター  
静岡県藤枝市高柳2310番地

| 項目            | 単位        | 基準値 | 5/21 | 8/7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測定回数 | 不適回数 | 最大値  | 最小値  | 平均値  | 10%超過回数 | 20%超過回数 | 50%超過回数 | 最大値検出日   |
|---------------|-----------|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|----------|
| 水温            | ℃         | —   | 14.6 | 15.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    | —    | 15.0 | 14.6 | 14.8 | —       | —       | —       | 2024/8/7 |
| 気温            | ℃         | —   | 21.5 | 30.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    | —    | 30.7 | 21.5 | 26.1 | —       | —       | —       | 2024/8/7 |
| 大腸菌 (E. coli) | MPN/100mL | —   | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    | —    | 0    | 0    | 0    | —       | —       | —       | —        |
| 嫌気性芽胞菌        | CFU/100ml | —   | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2    | —    | 0    | 0    | 0    | —       | —       | —       | —        |
| 残留塩素          | mg/l      | —   | ***  | ***  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0    | —    | —    | —    | —    | —       | —       | —       | —        |

\* 平均値の集計において、定量下限値未満の数値においては定量下限値を用いて計算を行った